

LISTADO DE ARTICULOS

GRIFONSA,S.L.

Fecha

05-02-18

Referencia	Descripción	P.V.P.
01001	CODO COBRE H-H 90 CU 10	1,166
01002	CODO COBRE H-H 90 CU 12	0,341
01003	CODO COBRE H-H 90 CU 15	0,396
01004	CODO COBRE H-H 90 CU 18	0,627
01005	CODO COBRE H-H 90 CU 22	0,968
01006	CODO COBRE H-H 90 CU 28	1,804
01007	CODO COBRE H-H 90 CU 35	5,995
01008	CODO COBRE H-H 90 CU 42	0,000
01009	CODO COBRE H-H 90 CU 54	0,000
01010	CODO COBRE M-H 92 CU 10	1,914
010100	REDUCCION P-T 243 CU 42-35	0,000
01011	CODO COBRE M-H 92 CU 12	0,836
01012	CODO COBRE M-H 92 CU 15	0,539
01013	CODO COBRE M-H 92 CU 18	0,913
01014	CODO COBRE M-H 92 CU 22	1,485
01015	CODO COBRE M-H 92 CU 28	2,673
01020	TE COBRE H-H-H 130 CU 10	1,694
01021	TE COBRE H-H-H 130 CU 12	0,638
01022	TE COBRE H-H-H 130 CU 15	0,660
01023	TE COBRE H-H-H 130 CU 18	1,133
01024	TE COBRE H-H-H 130 CU 22	1,815
01025	TE COBRE H-H-H 130 CU 28	3,157
01026	TE COBRE H-H-H 130 CU 35	4,092
01027	TE COBRE H-H-H 130 CU 42	8,965
01028	TE COBRE H-H-H 130 CU 54	0,000
01030	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 10	0,275
01031	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 12	0,220
01032	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 15	0,341
01033	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 18	0,473
01034	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 22	0,715
01035	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 28	1,012
01036	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 35	0,000
01037	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 42	0,000
01038	MANGUITO COBRE H-H 270 CU 54	0,000
01040	CURVA COBRE H-H 45º 41 CU 10	2,310
01041	CURVA COBRE H-H 45º 41 CU 12	1,419
01042	CURVA COBRE H-H 45º 41 CU 15	0,704
01043	CURVA COBRE H-H 45º 41 CU 18	0,957
01044	CURVA COBRE H-H 45º 41 CU 22	1,221
01045	CURVA COBRE H-H 45º 41 CU 28	2,255
01050	CURVA COBRE M-H 45º 40 CU 10	2,574
01051	CURVA COBRE M-H 45º 40 CU 12	0,968

01052	CURVA COBRE M-H 45º 40 CU 15	0,880
01053	CURVA COBRE M-H 45º 40 CU 18	1,023
01054	CURVA COBRE M-H 45º 40 CU 22	1,335
01055	CURVA COBRE M-H 45º 40 CU 28	2,354
01060	CURVA COBRE H-H 90º 2 CU 10	0,902
01061	CURVA COBRE H-H 90º 2 CU 12	0,440
01062	CURVA COBRE H-H 90º 2 CU 15	0,572
01063	CURVA COBRE H-H 90º 2 CU 18	0,979
01064	CURVA COBRE H-H 90º 2 CU 22	1,551
01065	CURVA COBRE H-H 90º 2 CU 28	2,266
01070	CURVA COBRE M-H 90º 1 CU 10	1,980
01071	CURVA COBRE M-H 90º 1 CU 12	0,704
01072	CURVA COBRE H-H 90º 1 CU 15	0,671
01073	CURVA COBRE M-H 90º 1 CU 18	1,023
01074	CURVA COBRE M-H 90º 1 CU 22	1,606
01075	CURVA COBRE M-H 90º 1 CU 28	3,553
01080	REDUCCION T-T 240 CU 15-12	0,737
01081	REDUCCION T-T 240 CU 18-15	1,056
01082	REDUCCION T-T 240 CU 22-15	1,562
01083	REDUCCION T-T 240 CU 22-18	1,100
01084	REDUCCION T-T 240 CU 28-15	3,773
01085	REDUCCION T-T 240 CU 28-22	2,992
01086	REDUCCION T-T 240 CU 28-18	6,831
01089	REDUCCION P-T 243 CU 12-10	0,990
01090	REDUCCION P-T 243 CU 15-12	0,660
01091	REDUCCION P-T 243 CU 18-15	0,594
01092	REDUCCION P-T 243 CU 22-15	1,001
01093	REDUCCION P-T 243 CU 22-18	1,001
01094	REDUCCION P-T 243 CU 28-15	3,179
01095	REDUCCION P-T 243 CU 28-18	3,509
01096	REDUCCION P-T 243 CU 28-22	2,178
01098	REDUCCION P-T 243 CU 35-28	0,000
01099	REDUCCION P-T 243 CU 42-28	0,000
01100	TE COBRE RED. 130 CUR 28-22-28	5,401
01101	TE COBRE RED. 130 CUR 28-22-22	7,073
01102	TE COBRE RED. 130 CUR 22-28-22	9,416
01103	TE COBRE RED. 130 CUR 22-18-22	2,343
01104	TE COBRE RED. 130 CUR 18-18-15	2,651
01105	TE COBRE RED. 130 CUR 18-15-18	1,199
01106	TE COBRE RED. 130 CUR 15-18-15	3,685
01107	TE COBRE RED. 130 CUR 22-22-18	6,182
01108	TE COBRE RED. 130 CUR. 28-18-28	7,029
01109	TE COBRE RED.,. 130 CUR.15-12-15	1,661
01110	TE COBRE RED. 130 CUR. 28-15-28	6,292
01111	TE COBRE RED. 130 CUR. 22-15-22	1,683
01112	TE COBRE RED. 130 CUR 18-15-15	2,145
01113	TE COBRE RED.130 CUR.22-18-18	3,674

01114	TE COBRE RED. 130 CUR. 22-22-15	4,290
01130	CURVA DESVIACION 85 CU 12 H-H	5,324
01131	CURVA DESVIACION 85 CU 15 H-H	5,676
01132	CURVA DESVIACION 85 CU 18 H-H	7,502
01133	CURVA DESVIACION 85 CU 22 H-H	10,065
01134	TAPON COBRE H 301 CU 12	1,221
01135	TAPON COBRE H 301 CU 15	0,715
01136	TAPON COBRE H 301 CU 18	0,924
01137	TAPON COBRE H 301 CU 22	1,573
01138	TAPON COBRE H 301 CU 28	2,629
01139	TAPON COBRE H 301 CU 35	5,687
01531	RACOR LOCO COBRE 1/2-15 REBORDE	1,056
01533	RACOR LOCO COBRE 1/2-18 REBORDE	1,276
01534	RACOR LOCO COBRE 1/2-22 REBORDE	2,453
01536	RACOR LOCO COBRE 3/4-15 REBORDE	1,705
01538	RACOR LOCO COBRE 3/4-18 REBORDE	1,628
01539	RACOR LOCO COBRE 3/4-22 REBORDE	1,716
01540	RACOR LOCO COBRE 3/4-28 REBORDE	3,278
01541	RACOR FIJO HEMBRA RTM 20-3/4	13,090
01542	RACOR LOCO COBRE 1"-22 REBORDE	3,278
01543	RACOR LOCO COBRE 1"-28 REBORDE	3,278
04539	RACOR LOCO COBRE 3/4-22 REBORDE	1,716