

LISTADO DE ARTICULOS

GRIFONSA,S.L.

Fecha

07-02-18

Referencia	Descripción	P.V.P.
040440	REDUCCION SOLDAR 1/2-10	2,777
040441	REDUCCION SOLDAR 1/2-12	3,037
040902	LLAVE HERMETO V-82 10	12,386
040903	LLAVE HERMETO V-82 12	15,985
040905	LLAVE SOLDAR 10 V-82	16,775
040911	LLAVE SOLDAR 12 V-82	17,368
040922	LLAVE GAS V-82 20/150	12,043
042604	UNION HERMETO 10 CROMO	3,744
042606	UNION HERMETO 12 CROMO	4,389
042610	UNION HERMETO RED. 12-10 CR.	4,389
042704	BOQUILLA HERMETO 10 CROMO	2,642
042706	BOQUILLA HERMETO 12 CROMO	3,089
042802	BOQUILLA LISA DE 10	0,936
042803	BOQUILLA LISA DE 12	1,123
042804	BOQUILLA CONEX. 20/150	1,456
042902	BOQUILLA SOLDAR DE 10	0,707
042903	BOQUILLA SOLDAR DE 12	0,842
043004	TE HERMETO 10 CROMO	7,249
043006	TE HERMETO 12 CROMO	8,653
043104	CODO HERMETO 10 CROMO	6,219
043106	CODO HERMETO 12 CROMO	6,739
043204	REDUCCION HERMETO 1/2-10 CROMO	4,441
043206	REDUCCION HERMETO 1/2-12 CROMO	4,794
043210	REDUCCION HERMETO 3/4-10 CROMO	5,377
043212	REDUCCION HERMETO 3/4-12 CROMO	5,616
043304	TUERCA HERMETO 10 CROMO	1,165
043306	TUERCA HERMETO 12 CROMO	1,217
043402	BICONO HERMETO DE 10	0,499
043403	BICONO HERMETO DE 12	0,541
043504	D-10 DERIVACION HERMETO TUBO-GOMA	8,934
043505	DERIVACION LATON GOMA-GOMA	5,096
043602	UNION SOLDAR DE 10	1,102
043603	UNION SOLDAR DE 12	1,321
043604	UNION SOLDAR REDUCIDA 12-10	1,196
043702	CODO LATON SOLDAR 10	3,234
043703	CODO COBRE SOLDAR 12	0,520
043802	TE SOLDAR DE 10	3,578
043803	TE SOLDAR DE 12	4,098
044301	TUERCA 1/2 RACOR SOLDAR 10-12	1,820
044402	CASQUILLO SOLDAR 10 MM.	0,801
044403	CASQUILLO SOLDAR 12 MM.	0,801
044701	JUNTA GOMA GAS 1/2	0,208

044702	JUNTA GOMA GAS 3/4	0,270
044710	JUNTA GOMA RACOR SOLDAR 10-12	0,208
044802	ABRAZAD.TUBO COBRE DE 10 CR. M-6	0,343
044803	ABRAZAD. TUBO COBRE DE 12 CR.	1,279
044902	ABRAZADERA GOMA BUTANO 16-18	1,061
320440	REDUCCION SOLDAR 1/2-10	0,000
320441	REDUCCION SOLDAR 1/2-12	0,000
320902	LLAVE HERMETO V-82 10	0,000
320903	LLAVE HERMETO V-82-12	0,000
320905	LLAVE SOLDAR 10 V-82	0,000
320911	LLAVE SOLDAR 12 V-82	0,000
320922	LLAVE GAS V-82 20/150	0,000
322604	UNION HERMETO 10 CR,	0,000
322606	UNION HERMETO 12 CR.	0,000